



Приварку петли поз. 7 производить после установки серьги поз. 10.

Шифр чертежа, Подпись и дата, Имя

			3.407.1-143.8.14		
Траверса ТМ 14			Сталь	Масса	Масштаб
			Р	26,3	1:10
			Лист 1	Листов 2	
СЕЛЬЗНЕЕРГОПРОЕКТ					

Исполн. Кулыгин
Н. Контр. Солнцева
ГНП Чдаров
Ст. инж. Саркиса
Инж. Колосовский